



PERITO AUTOMOTIVO

PERITO AUTOMOTIVO
Empresa de perícia e avaliação veicular
www.peritoautomotivo.com.br / contato@peritoautomotivo.com.br
CNPJ:24.217.048/0001-14



VISTORIA CAUTELAR

Contratante:

Veículo: FOX

Modelo: 1.0 GII

Placa:

KM 76.240

Base de Índice Nacional - BIN



RENAVAM

Fabricante

Nº do Chassi

Nº do Motor

Nº do Câmbio

Carroceria

Ano Fab/Modelo

Capacidade

Cilindrada

Espécie

Potência

Data da vistoria

Não aplicável a este modelo

2010/2011

5L

999

Passageiro

76

10/06/2016

VERIFICAÇÃO DE DADOS E DE IDENTIFICAÇÃO

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Obs:	Ok
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Obs:	Ok
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Obs:	Ok
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrões?	✓	Obs:	Ok
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran?	✓	Obs:	Ok
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação?	✓	Obs:	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	✗	Obs:	Furtado/Recuperado
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	✓	Obs:	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	✓	Obs:	Ok
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	✓	Obs:	Ok
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	⚠	Obs:	Alienado à BV Financ.
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	✓	Obs:	Ok
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	✓	Obs:	Ok
DÉBITO DE IPVA/TAXA DE LICENCIAMENTO/DPVAT?	⚠	Obs:	Parcelas 2 e 3 IPVA




PERITO AUTOMOTIVO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS IDENTIFICAÇÕES DO VEÍCULO



TESTE DE PINTURA



- 1 - Capô
- 2 - Teto
- 3 - Tampa traseira
- 4 - Paralama DE
- 5 - Porta DE
- 6 - Porta TE
- 7 - Lateral TE
- 8 - Paralama DD
- 9 - Porta DD
- 10 - Porta TD
- 11 - Lateral TD



- Lanternagem/Repintura
- Repintura
- Repintura
- Lanternagem/Repintura
- Repintura
- Repintura
- Repintura
- Lanternagem/Repintura
- Repintura
- Repintura
- Repintura



PERITO AUTOMOTIVO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA VISTORIA



DETALHAMENTO



Painel dianteiro trocado



Ponta do painel frontal amassada



Parafuso do paralamo pintado com "spray"



Painel traseiro descravado



Ponta da longarina DE amassada e trincada



Paracheque dianteiro amarrado com arame



Eixo traseiro substituído



Painel traseiro descravado

PERITO AUTOMOTIVO - PERÍCIA E AVALIAÇÃO VEICULAR
www.peritoautomotivo.com.br / contato@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 24.217.048/0001-14

