PERITO AUTOMOTIVO

PERÍCIA AUTOMOTIVA
Segurança na compra
Valorização na venda

VISTORIA COMPLETA

Contratante: [redacted] Laudo N° 0101234

Veículo: Lancer Modelo: 2.0 Placa: XXX-0000 KM 85134

Base de Indice Nacional - BIN

RENAVAM	[redacted]
Fabricante	MMC
N° do Chassi	[redacted]
N° do Motor	[redacted]
N° do Câmbio	Não fornecido
Carroceria	Passageiro
Ano Fab/Modelo	2012/2012
Capacidade	05 l
Cilindrada	1986
Espécie	Particular
Potência	160 CV
Data da pesquisa	18/12/2015

VERIFICAÇÃO DE DADOS E DE IDENTIFICAÇÃO

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Obs:
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Obs:
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Obs:
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrõe	✓	Obs:
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran?	✓	Obs:
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação	✓	Obs:
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	✓	Obs:
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	✓	Obs:
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	✓	Obs:
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	✓	Obs:
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	✓	Obs:
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	✓	Obs:
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	✓	Obs:

PERITO AUTOMOTIVO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS IDENTIFICAÇÕES DO VEÍCULO





TESTE DE PINTURA



1 - Capô	✓	Pintura original
2 - Teto	✓	Pintura original
3 - Tampa traseira	!	Repintura
4 - Paralama DE	✓	Pintura original
5 - Porta DE	✓	Pintura original
6 - Porta TE	✓	Pintura original
7 - Lateral TE	✓	Pintura original
8 - Paralama DD	✓	Pintura original
9 - Porta DD	✓	Pintura original
10 - Porta TD	✓	Pintura original
11 - Lateral TD	✗	Massa e repintura

PERITO AUTOMOTIVO

INSPEÇÃO DO EXTERIOR, INTERIOR, RODAS E PNEUS, MANUAIS, ELÉTRICA E MECÂNICA

EXTERIOR

	Ok	Avaria	Observação
Estado geral da pintura	✓		
Amassados	!		Chuva de granizo
Riscos / Arranhões	!		Pequenos riscos
Frisos	✓		
Parachoque dianteiro		✗	Solto e arranhado
Parachoque traseiro	!		Arranhado
Borrachões	✓		
Farol Direito	✓		
Farol Esquerdo	✓		
Lanterna direita	✓		
Lanterna esquerda	✓		
Farol de neblina	✓		
Grade	✓		
Limpadores dianteiros	✓		
Limpador traseiro			
Retrovisor direito	!		Arranhado
Retrovisor esquerdo	!		Arranhado
Maçanetas das portas	✓		
Maçaneta porta-malas	✓		
Guarnições dos vidros	✓		
Vidros	✓		
Parabrisa	!		Não é o original
Caixa de ar	✓		
Caixa de rodas	✓		

INTERIOR

	Ok	Avaria	Observação
Estado geral do interio	✓		
Banco motorista	!		Desgaste no couro
Banco passageiro	!		Desgaste no couro
Banco traseiro	✓		
Forro de porta DE	✓		
Forro de porta DD	✓		
Forro de porta TE	✓		
Forro de porta TD	✓		
Tapete assoalho	✓		
Jogo de tapetes	✓		
Forro de teto	!		Um pouco sujo
Volante	✓		
Painel	✓		
Mostradores do painel	✓		
Botoões do painel	✓		
Difusores de ar	✓		
Sistema de som	✓		

RODAS E PNEUS

	Ok	Avaria	Observação
Roda DD	!		Arranhada
Roda DE	!		Arranhada
Roda TD	!		Arranhada
Roda TE	!		Arranhada
Roda estepe	✓		
Pneu DD	✓		5 mm
Pneu DE	!		5 mm Desgaste externo
Pneu TD	✓		6 mm
Pneu TE	✓		6 mm
Pneu estepe	✓		

PARTE ELÉTRICA

	Ok	Avaria	Observação
Farol DD	✓		
Farol DE	✓		
Lanterna TD	✓		
Lanterna TE	✓		
Luz de ré	✓		
Seta DD	✓		
Seta DE	✓		
Seta TD	✓		
Seta TE	✓		
Luz de placa	✓		
Luz interna	✓		
Iluminação do painel	✓		
Ilum. dos mostradores	✓		
Iluminação do som	✓		
Vidro elétrico DE	✓		
Vidro elétrico DD	✓		
Vidro elétrico TE	✓		
Vidro elétrico TD	✓		
Retrovisor elétrico DE	✓		
Retrovisor elétrico DD		✗	Movimento lateral
Trava das portas	✓		
Limp. de parabrisa D	✓		
Limp. de parabrisa T			
Esguicho parabrisa	✓		
Esguicho VT			
Kit multmidia			
Alarme	!		Somente na chave 1
Ar condicionado	✓		

MANUAIS

	Ok	Avaria	Observação
Manual	✓		
Livrete de revisões	✓		
Chave reserva	✓		

Alavanca de marcha	✓			**Itens obrigatórios**			
Console	✓			Chave de rodas	✓		
Acionamento dos banc	✓			Macaco	✓		
Cinto de seg motorista	✓			Triangulo de seg	✓		
Cinto de seg passageir	✓			Extintor de incêndio		✗	Suporte quebrado
Cintos traseiros	✓			**MECÂNICA / TESTE DE RODAGEM**			
Tampa porta-luvas	✓			Central eletrônica	✓		
Interior porta-luvas	✓			Vazamentos	✓		
Porta objetos das porta	✓			Pastilha de freio	!		Abaixo de meia-vida
Porta revista	✓			Funcionamento geral	✓		
Retrovisor interno	✓			Direção	✓		
Encostos de cabeça	✓			Freios	✓		
Tampa do porta malas	✓			Câmbio	✓		
Ac do porta malas	✓			Embreagem			
Ac. do tanque	✓			Barulhos internos	✓		
Ac. do porta malas	✓			Barulhos suspensão	!		Ruido nas buchas
Odores	✓			Rolamentos	✓		
				Alinhamento		✗	Desalinhado

DETALHAMENTO DE AVARIAS E DEFEITOS

Ítem	Comentário
Amassados na lataria	Sinais de chuva de granizo no capô e no teto
Suspensão	Desalinhada. Rangido na traseita e ruido na dianteira direita
Retrovisor elétrico	Funciona somente no sobe/desce. Não tem movimento direita/esquerda
Parachoque dianteiro	Está solto e com alguns arranhões
Extintor de incêndio	O Suporte está quebrado

IMPRESSÕES E COMENTÁRIOS

Veículo sem sinais de colisão, com recuperação da lateral TD, possivelmente por ralada em pilastra e repintura da tampa traseira. Possui pequenos amassados no capô e no teto indicando ter recebido chuva de granizo. Foram realizadas revisões em concessionária até 01/2015 com 63.000km. O parachoque dianteiro está solto e com arranhões. As pastilhas de freio apresentam desgaste acentuado. A suspensão dianteira está desalinhada, puxando um pouco em velocidade, com ruído na dianteira direita e rangido na traseira. Recomendo que seja efetuada revisão preventiva, tendo em vista que o veículo rodou mais de 20.000 km após a última revisão e corretiva para alinhamento de direção, troca das pastilhas, substituição do suporte do extintor, fixação do parachoque dianteiro, troca das buchas da suspensão e reparação do retrovisor elétrico do lado direito. Os riscos dos parachoques podem ser reparados com pintura das peças. Os riscos e pequenos amassados na lataria são mais difíceis de serem corrigidos e sua recuperação e pintura poderiam deixar sinais que desvalorizariam mais o veículo. Sugiro deixar como está caso não se incomode. A repintura de parachoques não desvaloriza o veículo desde que bem feita.

Avaliador: Bruno

Assinatura: Bruno Andrade

PERITO AUTOMOTIVO

Inspeção do assoalho

Teste de bateria

Retrovisor direito

Retrovisor esquerdo

PERITO AUTOMOTIVO

Parachoque traseiro

Banco do motorista

Parachoque dianteiro

Roda TD

Roda DD

Roda TE

Roda DE

Lateral TE

Porta do motorista

Detalhamento dos arranhões

Suporte quebrado do extintor

PERITO AUTOMOTIVO